

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2



EN 1149-5



EN ISO 11611
CL2 A1+A2



EN ISO 15797
50 WASHES

554186 SVETSHÄNGSELBYXOR

PFAS-fria svetshängselbyxor för tung svets med förhöjd synbarhet och mjukt tyg med extremt goda svetsegenskaper. Hängselbyxorna har en lång livslängd och mycket bra skydd mot strålningsvärme och metallstänk.

Justerbara hängslen med dolda fixlockspännen och resår i ryggen. Bröstkficka med ficklock och dold D-ring. Innerficka. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Benficka med ficklock och telefonficka. Tumstocksicka med reglerbar öppning. Formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. Fluorescerande material runt ben. Förstärkningsmaterial på benslut bak.



STANDARD
100
2176-340
DTI
www.oeko-tex.com



Färg: 67 antracit

Storlek: C44-64; C146-156; D96-120

Kvalitet: 863: Outback HW - 74% viskos / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistat,
425 g/m²

885: Cantex Weld - 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2%
antistat, 365 g/m²

